

RAPPEL DE SÉCURITÉ

Voitures Push Around Buggy, et Whisper Ride Buggy^{MC} de Step2

Modèles : 715700, 792300, 7923TA, 7923OR, 796600, 7966TA, 768400, 882900, 885700;
CUP : 733538715701, 733538768493, 733538792306, 733538792313, 733538796694,
733538882991, 733538885794



Vendues entre 1999 et mars 2010

Les voitures concernées sont équipées à l'arrière d'une tige dotée d'un bouton en plastique jaune. La tige du bouton jaune peut se desserrer et provoquer la séparation de la poignée de la voiturette.

Les voitures dont les poignées sont fixées avec un boulon et une vis NE sont PAS concernées.

Veillez inspecter votre voiturette. Si la voiturette est équipée d'une tige dotée d'un bouton en plastique jaune, arrêtez immédiatement son utilisation et communiquez avec Step2 pour recevoir une trousse de réparation gratuite.

Appelez gratuitement Step2 au **866-860-1887**
Entre 8 h et 19 h heure de l'Est - Du lundi au vendredi ou visitez
www.step2.com pour recevoir une trousse de réparation gratuite.