

# **RETIRO DE PRODUCTO POR SEGURIDAD**

## **Whisper Ride Touring Wagon**

Modelo No. 832900

### **Riesgo de caída**



## **DEJE DE USAR EL CARRITO INMEDIATAMENTE**

**Los carritos afectados tienen el cinturón de seguridad conectado al respaldo azul del asiento. Los carritos con el cinturón de seguridad conectado a la base marrón clara del carrito no están incluidos en este retiro del mercado.**

**Llámenos al teléfono sin cargo de Step2®  
1 (866) 860-1887 de lunes a viernes entre las 8 a.m. y  
las 5 p.m. (hora del este)  
o visite el sitio web de la compañía en [www.step2.com](http://www.step2.com)  
para recibir un kit de reparación gratis.**